

APÉNDICE A - INFORME TÉCNICO
FORMATO DE FICHA DESCRIPCIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES
BAJA DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES

N° DE ORDEN	CUENTA CONTABLE	CÓDIGO PATRIMONIAL (SBN)	DENOMINACIÓN	DETALLE TÉCNICO (1)							ESTADO DE CONSERVACIÓN	FECHA ALTA	VALOR ALTA (S/)	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31/01/2025	VALOR NETO (S/)	CAUSAL BAJA	UBICACIÓN FÍSICA
				MARCA	MODELO	COLOR	SERIE	AÑO	PLACA	MOTOR							
1	1503.0101	678268000017	MOTOCICLETA	HONDA	XL200	BLANCO	9C2MD2897CR202655	2012	EA-5892	MD28E9C202655	MALO	24/12/2012	11,600.00	11,599.00	1.00	MANTENIMIENTO O REPARACIÓN ONEROSA	ALA CHAPARRA ACARI
2	1503.0101	6782680000124	MOTOCICLETA	HONDA	XL200	ROJO	9C2MD28979R202678	2009	EW-4544	MD28E99202678	MALO	28/9/2009	11,940.00	11,939.00	1.00	MANTENIMIENTO O REPARACIÓN ONEROSA	ALA CHAPARRA ACARI
3	1503.0101	6782680000125	MOTOCICLETA	HONDA	XL200	ROJO	9C2MD289X9R202609	2009	NI-34407	MD28E99202609	MALO	28/9/2009	11,940.00	11,939.00	1.00	MANTENIMIENTO O REPARACIÓN ONEROSA	ALA CHAPARRA ACARI
4	1503.0101	6782680000122	MOTOCICLETA	HONDA	XL200	ROJO	9C2MD28979R202793	2009	EW-5937 (NI-35200)	MD28E99202793	MALO	30/9/2009	11,940.00	11,939.00	1.00	MANTENIMIENTO O REPARACIÓN ONEROSA	ALA CHAPARRA ACARI
TOTAL GENERAL S/													47,420.00	47,416.00	4.00		

(1) EN CASO DE VEHICULOS ADICIONALMENTE LLENAR FICHA TÉCNICA DE VEHICULO (ANEXO N° 8)
(2) EL ESTADO ES CONSIGNADO EN BASE A LA SIGUIENTE ESCALA: BUENO, REGULAR, MALO, CHATARRA.

Paola Yuviksa Joaquín León
Coordinadora del Área de Control Patrimonial
Unidad de Abastecimiento y Patrimonio
Autoridad Nacional del Agua

Jessica Lenka Argote Gomez
Subdirectora
Unidad de Abastecimiento y Patrimonio
Autoridad Nacional del Agua